

# 智能制造工程专业综合考试大纲

## 一、《机械设计基础》考试大纲

### (一) 考试内容和基本要求

#### 第一章 绪 论

##### 1、主要内容

机械及其组成，本课程的研究内容、性质和任务和学习方法，机械设计应满足的基本要求及一般程序。

##### 2、基本要求

- (1) 了解本课程研究对象、内容及地位作用。
- (2) 掌握机械、机器、机构、构件和零件的概念。

#### 第二章 平面机构的结构分析

##### 1、主要内容

平面机构的组成、平面机构运动简图、机构的自由度计算和机构具有确定运动的条件。

##### 2、基本要求

- (1) 熟练掌握平面机构运动简图的测绘方法和自由度计算方法。
- (2) 掌握机构具有确定运动的条件

#### 第三章 平面连杆机构

##### 1、主要内容

平面连杆机构的基本型式；平面四杆机构的演化；平面四杆机构的工作特性：四杆机构有曲柄的条件、急回特性、压力角和传动角、死点位置；平面四杆机构的设计。

##### 2、基本要求

- (1) 掌握平面连杆机构的基本型式及其演化。



(2) 熟练掌握设计中的一些基本概念：如曲柄存在条件、极限位置、行程速比系数、传动角、压力角和死点等。

(3) 掌握用作图法设计四杆机构的一些典型问题，如：按行程速度变化系数设计，按连杆两、三个位置设计等。

## 第四章 凸轮机构

### 1、主要内容

凸轮机构的应用及分类；从动件的常用运动规律；凸轮机构的压力角与基圆半径的确定。

### 2、基本要求

- (1) 了解凸轮机构的特点和分类。
- (2) 熟练掌握从动件常用运动规律。
- (3) 掌握凸轮机构压力角与机构基本尺寸关系

## 第五章 齿轮传动及其设计

### 1、主要内容

齿轮机构的特点、类型；齿廓啮合基本定律；渐开线齿廓：渐开线的形成及其性质；渐开线齿轮各部分的名称及尺寸；渐开线齿轮传动的啮合；渐开线齿轮的切齿原理；根切现象、最少齿数；齿轮传动失效及防止失效的相应措施；齿轮常用材料及热处理；斜齿圆柱齿轮传动；蜗杆传动；直齿圆锥齿轮传动。

### 2、基本要求

- (1) 熟练掌握渐开线标准直齿圆柱齿轮机构的几何尺寸计算、啮合原理和设计方法。
- (2) 了解渐开线直齿圆柱齿轮的切齿原理、根切现象和最少齿数。
- (4) 能分析齿轮传动的失效形式及采取相应的防止失效的措施，掌握齿轮传动的设计准则。



(5) 能正确选择齿轮常用材料及其热处理方法。

(6) 了解渐开线斜齿圆柱齿轮机构、蜗轮蜗杆和圆锥齿轮机构的优缺点、主要参数的意义及基本尺寸计算。

## 第六章 轮系

### 1、主要内容

轮系的用途和分类。

(2) 定轴轮系的传动比计算；周转轮系的传动比计算；混合轮系的传动比计算。

### 2、基本要求

熟练掌握定轴轮系、周转轮系（和混合轮系）传动比的计算。

## 第七章 其它常用机构

### 1、主要内容

棘轮机构；槽轮机构；其他机构（不完全齿轮、凸轮间歇、非圆齿轮等机构）。

### 2、基本要求

(1) 掌握棘轮机构的组成、工作原理、特点、类型、使用场合。

(2) 掌握槽轮机构的组成、工作原理、特点、类型

## 第八章 螺纹联接

### 1、主要内容

螺纹及螺纹联接的类型、特点及主要参数；螺纹联接的预紧、放松；提高螺纹联接强度的措施。

### 2、基本要求

(1) 掌握常用螺纹类型及螺纹联接的主要类型和应用，能正确选用防松结构。

(2) 了解改善螺纹联接的措施。





## 第九章 外键、花键和销联接

### 1、主要内容

键联接；花键联接；销联接

### 2、基本要求

(1) 掌握键和花键联接的特点和强度计算

(2) 了解销联接的特点和适用场合

## 第十章 带传动

### 1、主要内容

带传动的类型、工作原理、特点和应用；普通 V 型带的结构和标准；带传动工况分析；普通 V 型带传动的设计计算。

### 2、基本要求

(1) 了解带传动的主要类型、工作原理、特点和应用。

(2) 了解普通 V 带的构造、标准和带轮的结构。

(3) 掌握带传动的受力分析，应力分析，对带传动的弹性滑动和打滑有明确的概念。

(4) 了解带传动的失效形式，计算准则以及影响带传动能力的主要因素。

(5) 掌握 V 带传动的设计。

(6) 了解带传动的维护和张紧装置。

## 第十一章 链传动

### 1、主要内容

链传动类型、特点、工作原理和应用；滚子链和链轮；链传动的运动特性；链传动的失效形式；链传动的布置、张紧和润滑。

### 2、基本要求

(1) 了解链传动的工作原理、类型、特点和应用。

(2) 了解滚子链的构造和标准，一般了解链轮的齿形和结构。



(3) 了解链传动的不均匀性及其影响

(4) 了解链传动的布置、张紧及润滑。

## 第十二章 蜗杆传动

主要内容：蜗杆传动类型、应用； 蜗杆传动失效形式及常用材料。

### 2、基本要求

(1) 了解圆柱蜗杆传动的类型、特点及应用。

(2) 了解蜗杆、蜗轮的常用材料及其选择。

(3) 了解蜗杆传动的失效形式。

## 第十三章 滚动轴承

### 1、主要内容

滚动轴承主要类型、特点和应用、精度及代号；滚动轴承滚动体上载荷及其分布概念；失效形式及计算准则；滚动轴承寿命计算；滚动轴承静强度计算；组合设计：配合、游隙、预紧、调整和装拆、润滑和密封。

### 2、基本要求：

(1) 掌握滚动轴承的主要类型和特性，熟悉轴承代号意义。

(2) 掌握滚动轴承类型的选择。

(3) 了解滚动轴承的失效形式和计算准则，掌握滚动轴承额定寿命，额定动载荷，额定静载荷，当量动载荷，当量静载荷等概念。

(4) 掌握滚动轴承的寿命计算，静强度计算。特别是角接触轴承派生轴向力的方向和大小的确定方法。

(5) 掌握轴承组合设计。

## 第十四章 滑动轴承

### 1、主要内容



滑动轴承类型、特点、应用及结构；轴瓦材料及结构。

## 2、基本要求

(1) 了解滑动轴承的特点、应用、类型、典型结构和轴承材料，润滑剂及润滑方式，

## 第十五章 轴

### 1、主要内容

轴的功用、分类和设计要求、轴的材料；轴的结构设计；轴的强度计算：按扭转强度、当量弯矩计算方法；提高轴的疲劳强度措施。

### 2、基本要求

- (1) 了解轴的分类、特点和应用。
- (2) 了解轴的材料及选择。
- (3) 掌握轴的结构设计及提高轴的强度、刚度的措施。
- (4) 掌握轴的强度常用计算方法。

## 第十六章 联轴器和离合器

### 1、主要内容

联轴器功用、分类、结构特点及选择计算；离合器类型、结构、工作原理和特点。

### 2、基本要求

- (1) 了解常用联轴器的功用、类型、结构、特点、标准，能根据工作条件选择联接器。
- (2) 了解常用离合器的功用、类型、结构和特点。





## 二、《机械制图》考试大纲

### (一) 考试内容及考试要求

#### 第一章 制图的基本认识

##### 1、主要内容

平面图形的尺寸标注

##### 2、考试要求

要求所标注尺寸正确、齐全、清晰，不多注，不少注。

#### 第二章 点、直线、平面的投影

##### 1、主要内容

(1) 掌握正投影原理，三视图的投影规律，由立体图画三视图；

(2) 掌握点、线、面的投影规律。

##### 2、考试要求

(1) 要求所画三视图保持“长对正，高平齐，宽相等”，不多线，不少线，且投影方向选择正确；

(2) 所有作图保留必要作图线，且投影清晰。

#### 第三章 立体表面的交线

##### 1、主要内容

(1) 平面与平面立体的交线，带切口的平面体；

(2) 平面与曲面立体的交线，带切口的曲面体；

重点在平面与圆柱、圆球的交线，带切口的圆柱和圆球

(3) 立体与立体的交线，重点在圆柱与圆柱的相贯线。

##### 2、考试要求

正确作出截交线，相贯线的投影。

#### 第四章 组合体

##### 1、主要内容

(1) 根据基本体两个投影，求出第三投影。并在基本体表面找出点或线的投影；

(2) 组合体的投影，根据组合体的两个投影，求出第三面投影，用以下两种方法：a. 形体分析法 b. 线面分析法

(3) 掌握组合体尺寸标注的要求及标注方法。

##### 2、考试要求



能看懂组合体的投影图并能补画出组合体的第三面投影及缺线，能正确、完整、清晰地标出组合体的尺寸

## 第五章 机件的表达方法

### 1、主要内容

- (1) 补画剖视图中漏画的线条；
- (2) 看懂投影图，将某一视图改画成全剖视或半剖视；
- (3) 给出主、俯视图，补画左视图，并作全剖视或半剖视；
- (4) 作出轴类零件的某处断面图。

### 2、考试要求

先看懂原图投影，想象物体的形状，按剖视图的规定画法和注意事项完成规定作图，要求表达正确，符合国家标准。

## 第六章 标准件和常用件

### 1、主要内容

- (1) 螺纹标记的解释；
- (2) 内螺纹和外螺纹画法改错，内外螺纹连接画法改错，螺栓连接、螺柱连接、螺钉连接画法改错；
- (3) 齿轮的计算及单个齿轮的规定画法，两齿轮啮合的规定画法。

### 2、考试要求

先看懂原图的画法，再根据规定画法判断原图的正误。

## 第七章 零件图

### 1、主要内容

- (1) 解释公差、配合的含义以及粗糙度的含义；
- (2) 看懂所给零件图，按要求补画某一视图（外形）、剖视图、断面图；
- (3) 在图中指出长、宽、高三个方向的主要尺寸基准。

### 2、考试要求

在看懂原装配图的基础上，根据零件的分类及零件图的尺寸标注，画出某一视图、剖视、断面图，并回答题中所提问题，在图中指出尺寸标准。

## 第八章 装配图

### 1、主要内容

看懂装配图，拆画某一零件图





## 2、考试要求

在看懂原装配图的基础上，先搞清装配关系，各零件的作用，再按照“分离零件，补画线条”的方法画出视图，然后根据零件图尺寸标注方法，按“抄”、“查”、“算”、“量”的方法注全零件图尺寸。

